

中部地方整備局TEC—FORCE活動記録

平成26年7月12日
第2報

天候が回復した12日早朝より順次、54名が班に分かれ被災状況調査を実施

おおなしざわ

こなしざわ

おおさわざわ

じゃぬけさわ(わごう)

土石流が発生した大梨子沢、小梨子沢をはじめ、大沢田沢、蛇抜沢(和合)を調査するとともに、昨日に引き続いて防災ヘリコプターによる調査も併せて実施

また、迅速な対応を図るため被災現場付近に災害対策本部車を配備

被災状況調査班の活動状況



岸壁の調査(天竜川上流班)



土石流の起きた現場に向かう(富士砂防班)



護岸の被災状況調査(多治見班)



町長の記者会見に同席するTEC隊長



ヘリコプターによる被災状況調査



災害対策本部車の配備