

中部地方整備局TEC—FORCE活動記録

平成26年8月24日

最終報

岐阜県高山市(河川調査班)

高山市からの要請に基づき、8/22から実施した河川の被災状況調査が完了したため、本日、調査結果を高山市へ報告しました。

◆高山市基盤整備部長へ報告状況 (場所:高山市役所清見支所)



TEC-FORCE(高山市)被災状況調査班(河川)

○派遣期間 : 8月22日～8月24日

○派遣人員 : 2班8名

○調査箇所 : 河川関係19箇所



高山市内河川被災状況

中部地方整備局TEC—FORCE活動記録

平成26年8月23日

第2報

岐阜県高山市(河川調査班)

昨日に引き続き、河川の被災状況調査を実施し、現場での調査は全て完了し、調査結果をとりまとめ



南平谷川(清見町櫛谷) 被災状況調査



南平谷川(清見町櫛谷) 被災状況調査



馬瀬川支川(清見町櫛谷) 被災状況調査



馬瀬川支川(清見町櫛谷) 被災状況調査

中部地方整備局TEC-FORCE活動記録

平成26年8月22日

第1報

岐阜県高山市(河川調査班)

高山市で発生した河川災害について、TEC-FORCE隊員8名により二次災害の防止や早期復旧のための被災状況調査を開始



現地調査前に高山市役所で打合せを実施



南平谷川(清見町櫓谷)被災状況調査



中野谷川(清見町巢野俣)被災状況調査



小井戸谷川(清見町坂下)被災状況調査