

平成 26 年 10 月 3 日 18 時 00 分

中 部 地 方 整 備 局

御嶽山噴火による木曽川の白濁水について

平成 26 年 9 月 27 日に発生した御嶽山噴火に伴い、木曽川（本川）へ流出した白濁水の状況についてお知らせします。

10 月 3 日 10 時現在、丸山ダム（岐阜県加茂郡八百津町）の貯水池で白濁水が確認され、徐々に流下してきています。

なお、木曽川上流部においては、白濁は沈静化し、大井ダム（恵那市）では平常な状況まで回復しており、また、牧尾ダム（長野県木曽郡木曽町）から白濁水は流下していません。

今後、降水の状況によっては、再び白濁水の発生も懸念されますが、河川の水質等に異常が見られた場合には、関係機関で連携し、巡視していきます。

1. 白濁水の流下状況（図－１）

2. 被害状況

- ・水道等の取水停止はない。
- ・魚類等の斃死等は確認されていない。

3. 配布先

中部地方整備局記者クラブ、飯田市役所記者クラブ、
木曽合同庁舎記者室、塩尻桔梗ヶ原記者クラブ

問い合わせ先
国土交通省中部地方整備局 河川部河川環境課 課長 筒井 保博
補 佐 臼田 文昭
TEL 052-953-8151

図－１

御嶽山噴火に伴う河川巡視位置図(目視)

調査期間:9/28～10/3



河川・ダム巡視状況(9/28～10/3)

	巡視実施日						
巡視箇所	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3
王滝川・濁沢川合流点		濁沢川より 白濁水が流入	濁沢川より 白濁水が流入	濁沢川より 白濁水が流入	濁沢川より 白濁水が流入	濁沢川より 白濁水が流入	濁沢川より 白濁水が流入
牧尾ダム(貯水池末端)		白濁水が流入	白濁水が流入	白濁水が流入	白濁水が流入	白濁水が流入	白濁水が流入
牧尾ダム(取水塔)		平常	平常	平常	平常	平常	平常
王滝川・西野川合流点		-	-	平常	-	-	-
常磐ダム		白濁を確認		濁りは徐々に沈静化			
木曽ダム		白濁を確認	白濁を確認	濁りは徐々に沈静化			平常
木曽川・王滝川合流点		-	-	平常	-	-	-
大桑発電所付近		-	-	平常	-	-	-
読書ダム		白濁を確認	白濁を確認	濁りは徐々に沈静化			
南木曽町付近		-	-	平常	-	-	-
山口ダム		白濁を確認	白濁を確認	濁りは徐々に沈静化			
落合ダム		平常	白濁を確認	濁りは徐々に沈静化			平常
大井ダム		平常	白濁を確認	白濁を確認	濁りは徐々に沈静化		平常
笠置ダム		平常	平常	貯水池末端付近 で白濁を確認	白濁を確認	白濁を確認	白濁を確認
丸山ダム		平常	平常	平常	平常	白濁を確認 (貯水池上流)	白濁を確認 (堤体上流1.5km)

御嶽山噴火

巡視実施機関: 国土交通省、長野県、岐阜県、水資源機構、関西電力(株)