

本日（8月30日）河川調査2班は引き続き矢部川の被災状況調査を実施し、河川調査3班・道路調査1班は多久市役所において打合せを行った後、佐賀県多久市内にて被災状況調査を実施しています。



矢部川における被害状況調査(河川調査2班)



多久市役所にて打合せ(河川調査3班・道路調査1班)



矢部川における被害状況調査(河川調査2班)



矢部川における被害状況調査(河川調査2班)

本日（8月30日）河川調査1・2班は引き続き矢部川の被災状況調査を実施し、河川調査3班・道路調査1班は佐賀県多久市内にて被災状況調査を実施しています。



レーザー測距器による被災状況調査(矢部川)(河川調査1班)



多久市での被災状況調査（道路調査1班）



矢部川における被災状況調査(河川調査2班)



多久市番所での被災状況調査(道路調査1班)

本日（8月30日）応急対策班は、六角川での排水作業、六角川河口堰での夜間作業支援を実施しています。



六角川(大町町)での排水作業(排水ポンプ車)



六角川(大町町)での排水作業(排水ポンプ車)



六角川河口堰での夜間作業支援(照明車)