

令和元年10月12日
国土交通省中部地方整備局

菊川水系牛淵川の氾濫について《第2報》

菊川の支川牛淵川（菊川本川との合流点から約11.5km上流左岸・菊川市神尾地先）において、本日17:05に発生した河川水の堤防越水による氾濫は、解消したことを現地調査（20時時点）で確認しました。なお、今回の台風19号による氾濫の再発は無いと考えられます。

また、浸水の範囲は堤防近辺にとどまり、堤防など施設の損傷も現時点では確認されていませんが、明朝から改めて調査を行う予定です。



【地理院地図のリンク】

<https://maps.gsi.go.jp/#15/34.731700/138.107752/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

【問合せ先】

国土交通省中部地方整備局 河川部 河川計画課長 池原
TEL 052-953-3799