


港湾・海岸関係

H16年9月29日 台風21号による港湾・海岸の被災状況



緊急現地調査の状況

1. 「まんなか号(ヘリコプター)」による空からの緊急調査(H16.9.30)

現地の被災状況を迅速かつ広域に確認するために、宮川村を中心に「まんなか号」による空からの緊急調査を実施しました。

第1回調査(H16.9.30) 中部地整4名、三重県2名

2. 徒歩による緊急現地調査

今回の土砂災害について、土砂移動現象(土石流、山腹崩壊等)の機構解明や、溪床等に堆積している不安定土砂の状況、さらに二次災害の危険性等を詳細に把握するために、国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター砂防研究室を中心とした土砂災害専門家による現地調査を実施しました。

第1回調査(H16.9.30) 中部地整2名、三重県2名

第2回調査(H16.10.1) 国総研砂防研究室2名、中部地整1名

第3回調査(H16.10.3~4) 国総合砂防研究室2名、中部地整2名 ほか

早期復旧に向けた中部地方整備局の対応

災害対策機械の派遣状況

番号	派遣場所	支援機械名	台数	規格
①	三重県嬉野町	排水ポンプ車	1台	60m ³ /min
②	三重県嬉野町	照明車	1台	25KVA
③	津市相川	排水ポンプ車	1台	30m ³ /min
④	津市相川	照明車	1台	20KVA



照明車



排水ポンプ車



まんなか号

配信映像



中部地方整備局「まんなか号」

台風21号通過後の防災対策ヘリコプター(まんなか号)による調査及び被災状況現地調査の実施