



狩野川水系狩野川における出水状況





台風22号による狩野川流域における浸水区域 10月11日 15時現在



沼津市大岡地区(右岸4.6km付近)

狩野川本川の堤防が未整備のため、本川の洪水流により堤内地が浸水しました。(床下浸水 7戸)



葦山町四日町地区(右岸16.0km付近)

内水氾濫により伊豆半島の幹線である国道136号線が通行止めとなりました。
(床上浸水 2戸、床下浸水 8戸)




伊豆長岡町小坂地区(左岸21.4km付近)

内水の氾濫により住宅街が浸水しました。最大湛水深は2mを越えています。
(床上浸水 58戸、床下浸水 29戸)



伊豆長岡町小坂地区(10月9日17時頃撮影)




伊豆長岡町小坂地区の被災状況



大仁町宗光寺地区(右岸20.0km付近)

内水氾濫により、国道136号線や伊豆箱根鉄道といった伊豆半島の幹線交通が通行止めとなりました。(床上浸水 33戸、床下浸水 60戸)



大仁町宗光寺地区の被災状況



伊豆長岡町長岡地区

内水が氾濫し、伊豆長岡町の中心街が浸水しました。(床上浸水 49戸、床下浸水 66戸)

