

平成18年7月19日 8:30  
国土交通省中部地方整備局  
災害対策本部

## お知らせ(第17報)

### 1. 件名

**【速報】** 梅雨前線に伴う中部地方整備局における各直轄河川の出水状況について

### 2. 概要

梅雨前線に伴う出水により、各水系では、水位が上昇し、7月19日5時20分には天竜川水系の北殿観測所で計画高水位を超えました。

管内各河川の出水状況及び災害対策機器の活動状況についてお知らせいたします。

### 3. 管内各河川の出水状況

別紙のとおり

### 4. 災害対策機器の活動状況

別紙のとおり

### 5. 問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局 TEL 052-953-8155  
河川部 河川管理課 課長補佐 上野 広志

※速報であり、数値等は今後変わることがあります。

## ○管内各河川の出水状況

### <河川被害の状況>

中部地方整備局管内の直轄管理河川では、被害は報告されていません。

### <河川の出水状況>

中部地方整備局管内の直轄管理河川ではん濫注意水位(警戒水位)以上の水位が確認されている水位観測所は、以下のとおりです。

なお、天竜川水系天竜川北殿観測所(長野県上伊那郡南箕輪村北殿)において19日5時20分はん濫危険水位(計画高水位)を超えました。

観測所名	水系名	河川名	水位(m)	基準水位(m)						位置
				指定	警戒	出動	特別警戒	危険	HWL	
北殿	天竜川	天竜川	8.04	6.00	6.50	7.00	7.10	7.39	8.04	左岸199.70k
沢渡	天竜川	天竜川	1.74	0.50	0.90	1.30	-	1.50	4.41	左岸189.51k
天竜峽	天竜川	天竜川	15.39	9.70	11.00	12.50	-	15.90	20.20	左岸138.98k
伊那富	天竜川	天竜川	2.50	1.00	1.50	2.20	2.60	2.94	3.12	左岸210.60k
市田	天竜川	天竜川	2.32	0.70	1.40	2.00	-	2.90	4.81	右岸153.81k
下平	天竜川	天竜川	3.13	2.20	2.40	2.60	-	-	4.70	右岸181.65k
伊久間	天竜川	天竜川	2.63	1.40	1.70	2.50	-	-	6.24	左岸147.35k
今渡	木曾川	木曾川	8.24	4.00	5.50	7.30	-	11.20	12.09	左岸69.40k
伊那	天竜川	天竜川	4.32	3.50	4.00	4.50	-	5.50	5.55	左岸193.34k
万石	木曾川	揖斐川	4.71	2.50	4.00	5.00	-	6.30	7.09	右岸41.20k
犬山	木曾川	木曾川	10.23	5.80	9.20	10.40	-	12.10	14.21	左岸59.70k
鳥江	木曾川	牧田川	6.89	5.00	6.50	7.30	8.00	8.80	9.77	右岸7.30k
忠節	木曾川	長良川	2.49	1.00	2.00	3.50	-	5.70	6.68	左岸50.20k
今尾	木曾川	揖斐川	6.01	4.30	6.00	6.90	-	7.70	9.04	左岸28.33k

### <ダムの状況>

現在洪水調節を実施している直轄ダム

小渋ダム(天竜川水系小渋川)

美和ダム(天竜川水系三峰川)

○災害対策機器の活動状況

日	派遣先	目的	要請元
18日	排水ポンプ車 2台(30m <sup>3</sup> /min及び40m <sup>3</sup> /min)を長野県飯田市松尾清水地先に派遣※排水ポンプ車 1台 18日 1:45 運転開始残り1台については、現地へ移送中	内水排除	飯田市
19日	排水ポンプ車 1台(30m <sup>3</sup> /min)を長野県伊那市沢渡地先に派遣※排水ポンプ車 1台 19日 6:00出発	内水排除	伊那市