

平成 18 年 7 月 19 日 11 : 30
国土交通省中部地方整備局
災 害 対 策 本 部

お 知 ら せ (第 2 1 報)

1. 件 名

【速報】梅雨前線に伴う中部地方整備局の天竜川における決壊
について（速報）

2. 概 要

梅雨前線に伴う出水により、天竜川では、7 月 19 日 10 時 00 分頃に長野県上伊那
郡箕輪町松島北島地先において、天竜川右岸が決壊（約 6 0 m）しました。

3. 場 所



天竜川右岸（長野県上伊那郡箕輪町松島北島地先）
別紙のとおり

4. 被害状況

田畑浸水、人家への影響なし。国道 1 5 3 号及び鉄道に影響なし。（引
き続き調査中）
別紙のとおり

5. 問い合わせ先

国土交通省	中部地方整備局	TEL	0 5 2 - 9 5 3 - 8 1 5 5
河川部	河川情報管理官		西川 友幸
河川部	河川管理課長		渡邊 守





天竜川箕輪町堤防の決壊状況