

平成 18 年 7 月 19 日 18:30
国土交通省中部地方整備局
災 害 対 策 本 部

お 知 ら せ (第 28 報)

1 . 件 名

【速報】梅雨前線に伴う中部地方整備局の天竜川（長野県箕輪町）における決壊について

2 . 概 要

梅雨前線に伴う出水により、7月19日10時00分頃、決壊した天竜川右岸204.8kp付近（長野県上伊那郡箕輪町松島北島地先）では、侵食の拡大を防止するため、応急対策工（大型土嚢及びブロックの投入、木流し工）を実施しています。

3 . 被害状況

堤防の住居側への浸水被害はありません。

4 . 位置等

別紙のとおり

5 . 問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局 TEL 052-953-8155
河川部 河川情報管理官 西川 友幸
河川部 河川管理課 課長 渡邊 守

決壊した天竜川右岸204.8kp付近(長野県上伊那郡箕輪町松島北島地先)




18:00頃

天竜川204. 8k付近右岸平面図

上伊那郡箕輪町松島北島地先

19日16時30分現在

堤防の住居側の浸水はほとんど見られない。



天竜川204.8k付近右岸断面図 (イメージ)

上伊那郡箕輪町松島北島地先

19日16時30分現在

堤防の住居側の浸水はほとんど見られない。

