

平成19年7月15日0:30
国土交通省中部地方整備局
災害対策本部

お知らせ（第2報）

1. 件名

【速報】 台風4号に伴う中部地方整備局における各直轄河川の出水状況について

2. 概要

台風4号に伴う出水により、各水系では、急激に水位が上昇し、狩野川水系では、はん濫危険水位を超え、天竜川、木曾川水系では、はん濫注意水位を越えました。
今後も水位上昇が見込まれるため、今後の情報に十分注意願います。

3. 管内各河川の水位の状況

別紙のとおり

4. 災害対策機器の活動状況

別紙のとおり

5. 解 禁 なし

6. 配布先 中部地方整備局記者クラブ

7. 問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局 TEL 052-953-8155
河川部 河川情報管理官 平光 文男

※ 速報であり、数値等は今後変わることがあります。

○ 管内各河川の出水状況

<河川被害の状況>

中部地方整備局管内の直轄管理河川において、被害は報告されておられません。

<河川の出水状況>

中部地方整備局管内の直轄管理河川において、はん濫注意水位(警戒水位)以上の水位が確認されている水位観測所は、以下のとおりです。

観測所名	水系名	河川名	▼水位 (m)	観測時刻	基準水位(m)						位置
					水防団 待機	はん濫 注意	出動	避難 判断	はん濫 危険	HWL	
本宿	狩野川	黄瀬川	4.58 ↑	0:10	2.00	3.00	3.80	4.20	4.20	6.18	左岸 2.68k
烏江	木曾川	牧田川	7.15	24:00	5.00	6.50	7.30	8.00	8.80	9.77	右岸 7.30k
黒瀬	狩野川	狩野川	4.02 ↑	0:10	2.20	3.60	4.50	—	—	7.43	右岸 3.27k
伊那畜	天竜川	天竜川	1.54 ↑	0:10	1.00	1.50	2.20	2.60	2.90	3.12	左岸 210.60k

○ 災害対策機器の活動状況

日	派遣先	目的
14日	照明車1台を岐阜県土岐市下石地先の地すべり発生箇所へ派遣。本日17:20現地着。	地すべりの挙動監視