

平成19年7月15日12時40分
国土交通省中部地方整備局
災害対策本部

お知らせ（第28報）

1. 件 名

【速報】 台風4号に伴う中部地方整備局における各直轄河川の出水
状況について

2. 概 要

台風4号に伴う出水により、現在、狩野川、安倍川、大井川、天竜川、豊川、矢作川、木曽川の7水系で、はん濫注意水位を超えています。

なお、大雨の峠は超え、天竜川水系の中ノ町水位観測所での水位は未だ上昇しているものの、その他の水系での水位は下降中です。

3. 管内各河川の水位の状況

別紙のとおり

4. 災害対策機器の活動状況

別紙のとおり

5. 解禁 なし

6. 配布先 中部地方整備局記者クラブ

7. 問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局 TEL 052-953-8155
河川部 地域河川調整官 大中 武易

※ 速報であり、数値等は今後変わることがあります。

○ 管内各河川の出水状況

＜河川被害の状況＞

中部地方整備局管内の直轄管理河川において、被害は報告されていません。

＜河川の出水状況＞

中部地方整備局管内の直轄管理河川において、基準水位（はん濫注意水位）以上の水位が確認されている水位観測所は、以下のとおりです。

観測所名	水系名	河川名	▼水位 (m)	観測 時刻	基準水位(m)				位置	HWL
					水防団 待機	はん濫 注意	避難 判断	はん濫 危険		
掛塚	天竜川	天竜川	4.27→	12:00	1.50	2.60	—	—	左岸 3.30k	5.28
池田	天竜川	天竜川	2.83 ↓	12:00	0.50	1.60	—	—	左岸10.50k	4.53
中ノ町	天竜川	天竜川	2.68 ↑	12:00	0.60	1.60	3.40	3.70	右岸 9.10k	4.77
烏江	木曽川	牧田川	7.4 ↓	12:00	5.00	6.50	8.00	8.80	右岸 7.30k	9.77
米津	矢作川	矢作川	7.37→	12:10	4.90	6.00	9.10	9.40	右岸 9.80k	10.87
岡崎	矢作川	矢作川	6.92 ↓	12:10	4.90	5.80	—	—	左岸23.18k	10.72
細島	大井川	大井川	2.04 ↓	12:10	1.30	1.70	4.00	4.10	左岸10.03k	4.99
放水路1	豊川	豊川放水路	7.35 ↓	12:10	5.00	7.00	9.10	9.10	右岸 6.60k	10.64
今尾	木曽川	揖斐川	6.52 ↓	12:10	4.30	6.00	7.20	7.70	左岸28.33k	9.04
豊橋	豊川	豊川	3.70 ↓	12:10	3.00	3.50	—	—	左岸 5.66k	6.16
手越	安倍川	安倍川	2.65 ↓	12:10	1.50	2.40	3.90	4.00	右岸 4.07k	4.82
岩津	矢作川	矢作川	5.39 ↓	12:10	4	4.9	7.6	7.9	左岸29.24k	10.89
鹿島	天竜川	天竜川	3.79 ↓	12:00	2.2	3.5	5.7	6	右岸25.00k	8.77
高橋	矢作川	矢作川	2.79 ↓	12:10	1	2.7	5.6	6.2	右岸40.35k	7.22
万石	木曽川	揖斐川	4.08 ↓	12:00	2.5	4	5.8	6.4	右岸41.20k	7.09
高瀬	木曽川	杭瀬川	6.51 ↓	11:50	4.5	6.5	7.2	7.6	左岸 2.00k	9.11
黒瀬	狩野川	狩野川	3.68 ↓	12:00	2.2	3.6	—	—	右岸 3.27k	7.43

○ 災害対策機器の活動状況

日	派遣先	目的
14日	照明車1台を岐阜県土岐市下石地先の地すべり発生箇所へ派遣。17:20現地着。	地すべりの挙動監視

(参考) 新しい防災情報

