

平成19年7月19日

新潟県中越沖地震に伴う中部地方整備局先遣隊（第2日）報告

1) 国道8号（直轄）長岡市大積千本町土砂崩落現場



R 8 大積町千本町崩落箇所



R 8 大積町千本町崩落箇所

2) 信濃川・大河津分水右岸3km付近 燕市数力所



大河津分水・復旧箇所



大河津分水・情報拠点 CCTV

3) 国道352号（補助）柏崎市椎谷



柏崎市椎谷 土砂崩落



柏崎市椎谷 海岸堤被災箇所



柏崎市椎谷 道路亀裂箇所



柏崎市椎谷 道路亀裂箇所

4) 柏崎市みなとまち海浜公園・柏崎市内被災調査



柏崎市海岸通り



柏崎市西本町



柏崎市西本町駅前通り



柏崎市西本町駅前通り



柏崎市西本町駅前通り



柏崎市八坂