

平成19年7月20日

新潟県中越沖地震に伴う中部地方整備局先遣隊（最終日）報告

1) 青海川駅土砂崩落現場



土砂崩落全景



土砂崩落



青海川駅被災状況



青海川駅被災状況



青海川駅アクセス道路
土砂崩落全景



青海川駅アクセス道路
土砂崩落

2) 国道 8 号柿崎区



路体沈下



沈下のり面状況

3) 上越市長浜



土砂崩落現場



土砂崩落現場