

平成20年9月4日
中部地方整備局災害対策本部

お 知 ら せ

1. 件 名

【速報】9月2日からの豪雨による揖斐川流域の出水状況、土砂災害状況
について

2. 概 要

9月2日から続く降雨により、木曽川水系揖斐川流域を中心に長時間にわたり記録的な降雨となりました。

この降雨により揖斐川町、池田町を中心に土砂災害が発生していることから、中部地方整備局では、土砂災害危険箇所の緊急点検チーム（4班、12名）を派遣し、現在点検を実施しています。

3. 調査内容

- 1) 調査時期 平成20年9月4日（木）～5日（金）
- 2) 調査場所 岐阜県揖斐郡揖斐川町、池田町
- 3) 点検内容 土石流危険渓流の災害状況を確認し、二次災害の危険性を判断し、今後の対応方法について評価を行う。（別添写真参照）
- 4) 派遣者 多治見砂防国道事務所 3名（9月4日～5日）
天竜川上流河川事務所 3名（9月4日～5日）
富士砂防事務所 3名（9月5日）
新丸山ダム工事事務所 2名（9月5日）
三重河川国道事務所 1名（9月5日）

4. 今後の予定

9月5日(金)までにすべての調査を終了し、岐阜県、揖斐川町、池田町に報告予定

5. 配布先 中部地方整備局記者クラブ

6. 問い合わせ先 中部地方整備局 河川部 河川計画課 課長補佐 伊藤 誠記 052-953-8148

土砂流出した溪流の調査状況 （9月4日撮影）



流出した土砂量の調査状況 （9月4日撮影）

