

平成 23 年 9 月 14 日  
中部地方整備局  
林野庁関東森林管理局  
静岡県  
浜松市

天竜川水系の水窪<sup>みさくぼ</sup>ダム上流で河道閉塞箇所を確認  
現在、国、県、市が合同で現地調査を行っています

【概要】

○天竜川水系の水窪ダムより約 12 km 上流（浜松市水窪町国有林 788 林班地先）において、台風 12 号の影響と思われる河道閉塞箇所（土砂ダム）が確認されました。

○昨日までにヘリによる調査を実施し、河道閉塞箇所（土砂ダム）の状況や湛水状況から、直ちに河道閉塞箇所が決壊する可能性は低いと判断していますが、引き続き、河道閉塞箇所の規模や下流に水・土砂が流出する危険性を正確に把握するため、本日、平成 23 年 9 月 14 日に中部地方整備局浜松河川国道事務所、林野庁関東森林管理局天竜森林管理署、静岡県西部農林事務所、静岡県浜松土木事務所、静岡県西部危機管理局、浜松市とで合同の現地調査を実施中です。


○また、併せてヘリによる地形測量を本日、平成 23 年 9 月 14 日 10 時 30 分から実施中です。

○なお、河道閉塞箇所（土砂ダム）と水窪ダムの間で人家は確認されていません。

【配布場所】：中部地方整備局記者クラブ、静岡県政記者クラブ、浜松市政記者クラブ

【本記者発表に関するお問い合わせ先】

国土交通省中部地方整備局河川計画課長	井樋世一郎	課長補佐	松下一樹
			TEL 052-953-8148
林野庁関東森林管理局治山課長	井口英道		TEL 027-210-1190
静岡県危機管理部危機報道監	岩田孝仁		TEL 054-221-2019
浜松市天竜農林事務所長	太田 泰司郎		TEL 053-922-0031



# 位置図

(縮尺: 1/25,000)

しずおかけん はままつし てんりゅうく みさくぼちょう  
静岡県浜松市天竜区水窪町



①河道閉塞を下流右岸側から左岸を臨む



②河道閉塞を上流から下流を臨む