

令和6年9月20日から大雨に係る被災状況調査活動（9月25日）



- ・ 出発式（9月25日14時00分）

被災状況調査班（河川）	2班	8名
内訳		
河川部	1班	4名
木曽川下流河川事務所	1班	4名
被災状況調査班（砂防）	1班	4名
内訳		
河川部	1班	4名
被災状況調査班（道路）	3班	12名
内訳		
道路部	1班	4名
多治見砂防国道事務所	1班	4名
高山国道事務所	1班	4名
合計	24名	
- ・ 派遣先 石川県輪島市



【被災状況調査班 出発式】



【石川県土木部長と面会】