

中部地方整備局 **TEC-FORCE** 活動記録

令和元年8月28日
第1報

九州北部の大雨による災害支援のため、中部地方整備局は本日（8月28日）にTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）として、15名の隊員及び協力業者25名と排水ポンプ車5台、照明車5台を現地に派遣しました。



TEC-FORCE 隊員出発式



下家隊長より決意表明



建設機械班（排水ポンプ車・照明車）



派遣される排水ポンプ車



派遣される照明車

九州北部の大雨による災害支援のため、中部地方整備局は本日（8月29日）にTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）を追加派遣し、また、派遣済の各班は被災現場での活動を開始しました。



九州地整で全体会議を実施



九州地整における出発式



追加派遣（河川班）出発式



排水ポンプ車配置状況
（佐賀県杵島郡白石町下箕具付近）

九州北部の大雨による災害支援のため、中部地方整備局は本日（8月29日）に河川調査班が矢部川の被害状況調査を、応急対策班は六角川で排水作業活動を開始しました。



矢部川における緊急点検(河川調査班)



新たに道路調査班を派遣



六角川(佐賀県大町町)での排水作業



出動に備える全国から集結した災害対策車両
(九州技術事務所)

本日（8月30日）河川調査2班は引き続き矢部川の被災状況調査を実施し、河川調査3班・道路調査1班は多久市役所において打合せを行った後、佐賀県多久市内にて被災状況調査を実施しています。



矢部川における被害状況調査(河川調査2班)



多久市役所にて打合せ(河川調査3班・道路調査1班)



矢部川における被害状況調査(河川調査2班)



矢部川における被害状況調査(河川調査2班)

本日（8月30日）河川調査1・2班は引き続き矢部川の被災状況調査を実施し、河川調査3班・道路調査1班は佐賀県多久市内にて被災状況調査を実施しています。



レーザー測距器による被災状況調査(矢部川)(河川調査1班)



多久市での被災状況調査（道路調査1班）



矢部川における被災状況調査(河川調査2班)



多久市番所での被災状況調査(道路調査1班)

本日（8月30日）応急対策班は、六角川での排水作業、六角川河口堰での夜間作業支援を実施しています。



六角川(大町町)での排水作業(排水ポンプ車)



六角川(大町町)での排水作業(排水ポンプ車)



六角川河口堰での夜間作業支援(照明車)

本日（8月31日）河川調査1・2班は引き続き矢部川・巨瀬川^{こせがわ}の被災状況調査を実施し、河川調査3班・道路調査1班は多久市役所において打合せを行った後、佐賀県多久市内にて被災状況調査を実施しています。



多久市内における被災状況調査(河川調査3班)



多久市長に調査状況を説明(道路調査1班)



矢部川・巨瀬川における被災状況調査(河川調査2班)



多久市内における被災状況調査(道路調査1班)

本日（9月1日）河川調査1班は城原川の被災状況調査、河川調査2班は巨瀬川の被災状況調査を実施し、河川調査3班・道路調査1班は多久市内の被災状況調査結果のとりまとめを行っています。



城原川における被災状況調査(河川調査1班)



被災状況調査結果のとりまとめ作業(道路調査1班)



巨瀬川における被災状況調査(河川調査2班)



巨瀬川における被災状況調査(河川調査2班)

本日（9月2日）河川調査1班は、城原川の被災状況調査を実施しました。
河川調査班は、九州地方整備局筑後川河川事務所長へ調査報告書を、道路調査班は、多久市長へ調査報告書を
を手交しました。



城原川における被災状況調査(河川調査1班)



筑後川河川事務所長へ調査報告を手交(河川調査1・2班)



多久市長へ調査結果の説明(道路調査1班)



多久市長へ調査報告を手交(道路調査1班)

本日（9月3日）九州地方整備局と各地方整備局の応援TEC-FORCEとの間で意見交換を実施しました。
現地では道路側溝・路面等の清掃作業を引き続き実施しております。
河川調査班は、多久市長へ調査報告書を手交しました。



九州地整と全国からの応援TEC-FORCEとで意見交換



土砂で詰まった道路側溝の清掃を実施（応急対策班）



多久市長へ調査結果を説明（河川調査3班）



多久市長へ調査報告書を手交（河川調査3班）