


主な地点の浸水状況

(出展：昭和 58 年 9. 28 豪雨災害状況調査資料 (木曾川上流工事事務所))

第3節 浸水区域調査

(1) 浸水区域図-1 (美濃加茂市、坂祝町、可児市)



(2) 浸水区域图—2 (犬山市、各務原市、坂祝町)



(3) 浸水区域図一3 (一宮市、川島町)

