

令和8年4月10日
中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所

新丸山ダム工事現場の掘削法面の崩落について

新丸山ダム建設事業の工事現場において、掘削法面の一部崩落が発生しました。
人的被害はありません。
現場周辺の安全確認を講じるとともに、崩落の原因等の現地調査を行い、今後の対策等を検討し対応してまいります。

1. 概要

発生日時：令和8年4月10日(金) 13時22分ごろ
人的被害：なし


2. 場所

岐阜県恵那市飯地町地先

【位置図】



【拡大図】



3. 配布先

美濃加茂市政記者クラブ、可児記者クラブ

4. 解禁日

指定なし

【問い合わせ先】

国土交通省 中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所

工事課 事業対策官
工事課長

神村 章治
浅野 智弥

電話：0574-43-2780（代表）

5. 崩落写真

崩落前 (3月27日撮影)



崩落後 (4月10日撮影)

