


設楽ダム工事進捗状況



令和3年10月下旬

国土交通省 中部地方整備局
設楽ダム工事事務所

ダム本体関連の工事進捗状況 1 / 3 (令和3年10月下旬)



⑤貯水池斜面对策



①本体左岸掘削



②山村交流拠点（建設発生土受入地整備）




③右岸工事用道路



④廃棄岩骨材運搬路整備

ダム本体関連の工事進捗状況 2/3 (令和3年10月下旬)




⑩大栗地区整備



⑥松戸地区整備



⑦仮設備工事用道路




⑧工事用道路整備



⑨田口地区整備

ダム本体関連の工事進捗状況 3 / 3 (令和3年10月下旬)



⑪川向地区整備



⑫大崎地区整備




⑬下延坂地区整備




⑭管内維持

付替国道257号の工事進捗状況 1/2 (令和3年10月下旬)



①田口地区橋梁下部工



②2号橋左岸下部工




③添沢地区橋梁下部工



④2号橋右岸下部工

付替国道257号の工事進捗状況 2/2 (令和3年10月下旬)



⑤ 奴田地区道路建設



③ 小松地区道路建設




⑦ 4号橋左岸下部工



⑧ 4号橋右岸下部工

付替県道設楽根羽線の工事進捗状況（令和3年10月下旬）



①1号トンネル




②3号橋下部工




③4号橋下部工

付替県道瀬戸設楽線の工事進捗状況 1/2 (令和3年10月下旬)



①大名倉工区橋梁下部工



②瀬戸設楽線1号橋上部工




③橋梁下部工



④大名倉地区工事用道路

付替県道瀬戸設楽線の工事進捗状況 2/2 (令和3年10月下旬)



⑤トンネル (1号・2号)



⑥松戸地区工事用進入路



⑦5号橋下部工 (右岸)



⑧5号トンネル (終点部)