


設楽ダム工事進捗状況



令和4年8月下旬

国土交通省 中部地方整備局
設楽ダム工事事務所

ダム本体関連の工事進捗状況 1 / 2 (令和4年8月下旬)



⑤貯水池西部斜面对策



①堤外仮排水路(呑口側)



②貯水池斜面对策




③右岸工事用道路



④田口地区整備(田口工区)

ダム本体関連の工事進捗状況 2/2 (令和4年8月下旬)



⑩管内維持



⑥R4貯水池斜面対策(清崎工区)



⑦貯水池西部整備(大崎工区)




⑧川向地区整備



⑨延坂地区盛土

付替国道257号の工事進捗状況 1/2 (令和4年8月下旬)



① 田口地区橋梁下部工




② 添沢地区橋梁下部工



③ 2号橋右岸下部工

付替国道257号の工事進捗状況 2/2 (令和4年8月下旬)



④3号橋下部工




⑤小松地区道路建設



⑥川向地区橋梁下部工

付替県道設楽根羽線の工事進捗状況（令和4年8月下旬）



①設楽根羽線整備



②3号橋左岸下部工




③3号橋下部工



④4号橋下部工

付替県道瀬戸設楽線の工事進捗状況（令和4年8月下旬）



⑤トンネル（4号）



①大名倉地区道路建設



②トンネル（1号・2号）



③松戸地区工事用進入路



④5号橋下部工（右岸）