

設楽ダム工事進捗状況




令和8年8月下旬

国土交通省 中部地方整備局
設楽ダム工事事務所

ダム本体の工事進捗状況 (令和8年8月下旬)

設楽ダム平面図



④ 下流側より



① 左岸頂部より




② 上流側より



③ 右岸頂部より

ダム本体関連の工事進捗状況（令和8年8月下旬）



本体関連全景




① 本体建設第1期工事(上流側より)




② 田口地区斜面对策進入路工事

付替国道257号の工事進捗状況1/2 (令和8年8月下旬)



③小松地区道路建設工事



②添沢地区道路建設工事【小松工区】



257号起点から設楽大橋



257号設楽大橋から終点




①設楽大橋塗替工事



②添沢地区道路建設工事【添沢工区】

付替県道設楽根羽線の工事進捗状況 (令和8年8月下旬)



②八橋地区北部道路建設工事



①田口八橋地区道路建設工事【現道接続部】



設楽根羽土工3工区から1号トンネル



設楽根羽線1号トンネルから4号橋




①田口八橋地区道路建設工事【起点部】



①田口八橋地区道路建設工事【大野線接続部】

付替県道瀬戸設楽線の工事進捗状況 1/2 (令和8年8月下旬)



瀬戸設楽線1号橋から1号トンネル



瀬戸設楽線2号トンネルから3号橋





瀬戸設楽線5号橋から4号トンネル



5号トンネルから国道257号

付替県道瀬戸設楽線の工事進捗状況 2/2 (令和8年8月下旬)



①3号橋下部工事



②松戸地区道路建設工事



③清崎地区舗装工事