

令和元年10月15日11時00分

静岡河川事務所

「台風19号：静岡河川事務所の対応」(第3報)

1. 概要

台風19号に伴う静岡河川事務所所管（安倍川、大井川、安倍川砂防、駿河海岸、富士海岸）の11時00分現在の状況と対応についてお知らせします。


2. 静岡河川事務所管内状況（11時00分現在）

河川：安倍川・大井川 出水後の巡視において大きな被災なし

砂防：安倍川砂防において「ヘリ調査」を実施中

海岸：駿河海岸・富士海岸において波浪警報解除後の巡視において
大きな被災なし

※「ヘリ調査」：ヘリコプターによる上空からの目視調査



(令和元年10月14日6時事点水位低下状況)

3. 対応状況

事務所体制 警戒体制

砂防：安倍川砂防において「ヘリ調査」を実施中

【広域支援】

東北地方整備局へ 排水ポンプ車 1 台・照明車 1 台を派遣中

出発式の様子



【本記者発表に関するお問い合わせ先】

国土交通省中部地方整備局 静岡河川事務所 副所長 三浦 弘禎

TEL : 054-273-9100