

# 台風19号による静岡河川事務所管内の主な被災状況

令和元年10月18日現在



安倍川左岸14.0K 門屋  
低水護岸一部損傷



カニ沢 土砂吸出



三郷川第1砂防堰堤 流木



焼津工区  
有脚式離岸堤損傷



焼津工区  
ブロック式離岸堤沈下




## 〈安倍川砂防管内〉

安倍川砂防管内では10月12日の日降水量を戸持観測所(704.0mm) 平野観測所(533.0mm) 関の沢観測所(565.0mm) で既往最大を記録しました。

## 〈安倍川の状況〉

安倍川の観測所では、10月12日の日降水量を戸持観測所(704.0mm) 静岡観測所(388.0mm) 玉川観測所(448.0mm) で既往最大を記録しました。

令和元年10月11日～10月12日 台風第19号による出水時の手越水位観測所の水位



## 〈駿河海岸の状況〉

駿河海岸では観測史上最高の潮位T.P. 1.63m(清水港)と波高8.91m(駿河海岸沖)を記録しました。(速報値)