

安倍川水系では、12月1日以降少雨状態が続き12月25日までの月累計雨量は、0mm(戸持観測所)です。このため安倍川の水量が減少しており、安西橋下流(河口から5.75km)で約100mの瀬切れが発生しました。こうした状況を踏まえ、安倍川水系喝水対策支部を設置しました。(大井川は12月23日に設置)今後、河川パトロール、水質調査、魚類への影響調査等の実施回数を増やし、監視を強化します。

安西橋下流の状況


近景



遠景



対策支部設置状況



事務所ロビーにも喝水状況をお知らせしています。

戸持観測所(静岡市葵区戸持地先)での降雨状況

