

～～安倍川～～ 河川の合同・共同点検

6月14日(火)には、静岡市にて、藁科川・安倍川の点検を実施。昨年被災箇所(福田ヶ谷地先)では自治会の代表の方も含めて、共同点検を実施しました。また、安倍川左岸1.5kmでは、「危機管理型水位計」を紹介。現地ですマホを開き、確認の方法を共有しました。



藁科川



昨年被災箇所
左岸12.0km付近(福田ヶ谷地先)

安倍川

点検の現場では、静岡市や水防団の方々と積極的な意見交換を実施しました。



危機管理型水位計

危機管理型水位計の情報は、増水時に、サイト「川の防災情報」の中の、「川の水位情報」で確認できます。

