

大井川の渇水概要(8月21日時点)

渇水状況

- ・令和8年7月・8月の累計降水量(井川観測所)は平年の55%・20%程度(8月は20日までの累計)となっています。
- ・少雨により8月12日から神座地点(渇水基準地点)では基準流量($9.6\text{m}^3/\text{s}$)を下回る状況が継続していることから、静岡河川事務所及び長島ダム管理所では本日8月21日より情報連絡室を設置し、河川状況の監視を強化していきます。
- ・長島ダムの貯水率は約95%、畑薙第一ダム、井川ダム(中部電力(株))の貯水率は約50%であり、利水に支障は生じていません。

河川の流況



平常時: 令和8年6月16日撮影



渇水時: 令和8年8月17日撮影




大井川用水水路橋上流(21.0km付近)

大井川から取水した水の供給先



大井川の渇水概要(8月21日時点)

井川観測所の降水量、神座地点の河川流量等



※降水量、河川流量は速報値