



令和3年11月18日

## 安倍川水系も監視を強化

**安倍川流域では少雨傾向が続き、瀬切れが発生。  
河川の監視を強化していきます。**

### 1. 概要

安倍川水系では、9月から11月（11月17日現在）までの各月の降雨が、それぞれ平年比約58%、16%、37%と少雨傾向が続いています。

11月17日に安西橋下流付近（河口から5.9km）で瀬切れを確認しました。瀬切れの範囲は、安西橋下流付近（河口から5.9km）から藁科川合流付近（河口から5.7km）までです。

（瀬切れの状況及び降雨状況は、別紙のとおりです。）

静岡河川事務所では、瀬切れを確認したことから、瀬切れ区間の状況確認を継続して行うと共に、今後は河川パトロール等を強化し、注意深く河川の監視をしていきます。また、利水者等へ情報を提供する等の対応を行っていきますので、お知らせします。

なお、静岡河川事務所では、10月29日より渇水対策支部を設置し、大井川水系の渇水に対応しているところです。

※瀬切れとは、河川流水が途切れている状態をいいます。

（参考）直近の渇水対策支部設置期間

令和2年12月4日～令和3年3月22日

### 2. 配布先：静岡県政記者クラブ

#### ■問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局  
静岡河川事務所

副所長 齊木 雅邦（さいき まさくに）

占用調整課長 江原 隆志（えはら たかし）

電話（054）273-9100

FAX（054）273-1213

※ 同様の内容は下記HP「記者発表」でご覧いただけます。

<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/>



聞こえますか 山の声 川の声 海の声

## 渇水状況

- ・令和3年9月～11月(11月17日現在)の各月の降雨(戸持観測所)はそれぞれ平年の約58%、16%、37%と少雨。
- ・11月17日に安西橋下流付近(河口から5.9～5.7km)で瀬切れを確認。

## 河川(瀬切れ)の状況



①国道362号 安西橋付近 (5.9km)  
令和3年11月17日の様子



①国道362号 安西橋付近 (5.9km)  
令和3年11月15日の様子



## 降雨量

## 降雨状況(安倍川 戸持雨量観測所)

