



令和3年12月27日

## 大井川水系渇水対策体制を監視から警戒へ

大井川水系の流況が悪化しているため、  
引き続き河川の監視を強化していきます。

### 1. 概要

静岡河川事務所と長島ダム管理所では、10月29日より渇水対策支部を設置し、監視体制として河川流量等の監視を強化してきましたが、さらに流況が悪化している状況（東海本線大井川橋梁地点で基準流量を相当期間下回っている）となりました。

このため静岡河川事務所と長島ダム管理所では、下記のとおり渇水対策支部の体制を「監視体制」から「警戒体制」へと移行し、引き続き河川パトロール、河川への影響調査等を実施し、関係利水者と連絡を取りながら注意深く河川の監視を行っていきますので、お知らせします。渇水の概要は別紙のとおりです。

記

**【 渇水対策支部警戒体制移行日時 令和3年12月27日15時 】**

（参考）大井川水系渇水対策支部監視体制設置日

令和3年10月29日



#### ■問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局

静岡河川事務所

占用調整課

電話 (054) 273-9100

FAX (054) 273-1213

長島ダム管理所

管理係

電話 (0547) 59-1021

FAX (0547) 59-1026

# 大井川の渇水概要(12月26日時点)

別紙

## 渇水状況

- ・令和3年9月降雨は平年比約66%、10月は約25%、11月は約63%の少雨、12月は平年を上回る雨量となっています。(9~12月降雨量は、平年比約60%)
- ・東海道本線大堰川橋梁地点における流況は12月4日から警戒体制基準流量(11 m<sup>3</sup>/s)を下回る状況が継続中。
- ・長島ダムの貯水率は約42.1%、平年比約63.9%。(12/27時点)

## 河川の流況




大井川用水水路橋下流側(21.0km付近)(12月24日)



長島ダム(12月27日)

## 大井川から取水した水の供給先



## 井川観測所地点の降雨、3ダム(長島ダム、中部電力畑薙第一ダム・井川ダム)の貯水状況等

