


令和元年度 第1回 安倍川水系流域委員会 【台風第19号による影響】

令和元年 1 2 月 2 日

国土交通省 中部地方整備局
静岡河川事務所

台風19号による静岡河川事務所管内の主な被災状況




今回の台風第19号では、安倍川の流域平均で347mm/12hrがあったものの、整備計画対象降雨（s54. 10実績）に比べて緩やかに雨量が増加し、短時間に降雨が集中しなかったため、幸い河川の水位レベル2（出動水位超過）にとどまり、氾濫による被害は発生しなかった。

台風19号による静岡河川事務所管内の主な被災状況

- ・台風第19号による降雨により5カ所の雨量観測所において日降水量の既往最大値を記録し、安倍川の水位は出動水位を越えた。
- ・安倍川左岸13.75付近において河岸侵食が発生し、堤防際までその流水は達しており、甚大な災害となる恐れがあった。

安倍川被災箇所




安倍川7.5km付近 洪水中の様子 (10月12日17時頃)



安倍川左岸13.75付近 台風第19号による侵食



安倍川・大井川の水位状況



水位としては出動水位を少し越える程度であったが、河岸侵食が発生しており、甚大な災害となる恐れがあった。