

第2回安倍川流域委員会 現地視察

実施内容

上空からヘリコプターによる視察

安倍川源流大谷崩～安倍川・藁科川流域～静岡・清水海岸

陸上からの視察

安倍川水系直轄管理区間

| | |
|-------------|---|
| 安倍川手越(4k) | 水位流量基準地点 現況流下能力不足箇所 |
| 安倍川右岸1.5k付近 | 河道内湧水(伏流水)河床上昇状況 |
| 右岸河口 | 河口閉塞 汽水域カモメ、カモの越冬地 |
| 左岸7k付近 | 河床上昇状況 緊急河床掘削 |
| 狩野橋 | 河床上昇状況 |
| 右岸13k | 遠藤新田被災箇所 H15台風10号 |
| 曙橋17k牛妻 | 水位観測地点 河床上昇 |
| 玉機橋22k | 直轄区間上流端 砂防基準点 コゴメヤナギの河畔林 |
| 左岸10.5k付近 | 二線堤、霞堤(与一堤)伝統的治水施設 |
| 藁科川 牧ヶ谷橋 1k | 木枯の森 河道内にある川中島 枕草子の歌枕として詠まれた古くからの名勝地 |