

# 令和元年度 第1回 大井川水系流域委員会 【台風第19号による影響】

令和元年 12月2日

国土交通省 中部地方整備局  
静岡河川事務所

# 台風19号による静岡河川事務所管内の主な被災状況

大井川の水位は水防団待機水位を越えず、特段の被害はなかった。

安倍川左岸14.0K 門屋  
低水護岸一部損傷



カニ沢 土砂吸出



三郷川第1砂防堰堤 流木



焼津工区  
有脚式離岸堤損傷



焼津工区  
ブロック式離岸堤沈下



令和元年10月11日～10月13日 台風第19号による出水時の神座水位観測所の水位

