

○ 判定区分Ⅳの施設は、いずれも緊急措置（通行止め）を実施

## <判定区分Ⅳのリスト>

### ○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容
静岡市	かわむかいほし川向橋	市道藤代2号線	1965	木製床版に腐朽、ずれ、割れ、欠損
静岡市	ひさかたじてん久方自転車道橋	県道静岡清水自転車道線	1973	主桁、床版橋軸方向に大きなひび割れとうき
島田市	くにもとばし国本橋	市道国本橋線	1960	床版及び高欄の著しい腐食
島田市	ひょうさかばし兵坂橋	市道兵坂橋線	1963	主桁の変形
松崎町	せんがんもんはし千貫門橋	町道真磯線	不明	主桁に著しい腐食と桁端部に断面減少が見られた

### ※判定区分

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

### ○トンネル

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容
沼津市	しげでら重寺トンネル	市道5054号線	不明	左側壁に一部剥離、うきがみられる