


国道1号藤枝バイパス事業進捗状況（令和2年12月上旬） 広幡IC～時ヶ谷TN区間



P1橋脚の杭頭処理完了



P1橋脚・P2橋脚の施工状況



P5橋脚の鋼管杭施工状況



A2橋台 足場設置状況



着手前



12月上旬～ 施工中



国道1号藤枝バイパス事業進捗状況（令和2年12月上旬） 時ヶ谷TN～野田IC区間

【測量】



地上レーザによる三次元点群データ測量成果



地上レーザによる三次元点群データ測量成果



UAVによる三次元点群データ測量成果



UAVによる三次元点群データ測量成果



【地質調査】



モノレール設置状況



弾性波探査実施状況
（発火器）



水平ボーリング実施状況



鉛直ボーリング実施状況