


国道1号藤枝バイパス事業進捗状況（令和3年1月上旬）

広幡IC～時ヶ谷TN区間




④潮高架橋下部工事

P2橋脚の柱部施工状況



③潮高架橋下部工事（東京方面を望む）

P1橋脚・P2橋脚の施工状況




②潮高架橋下部工事

P4橋脚の掘削状況




①潮高架橋下部工事（名古屋方面を望む）

A2橋台 足場設置状況



⑤潮山切土工事箇所付近（東京方面を望む）


着手前



⑥切土防護柵設置完了（上空から望む）



⑥切土防護柵設置完了（東京方面を望む）



⑦工事完成イメージ