



国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年2月上旬)

広幡IC～時ヶ谷TN区間




④潮高架橋下部工事

P2橋脚の柱部鉄筋組立中



③潮高架橋下部工事(東京方面を望む)

P1橋脚・P2橋脚の施工状況




②潮高架橋下部工事

P4橋脚の柱部鉄筋組立中




①潮高架橋下部工事(東京方面を望む)

A2橋台の梁部型枠組立中



⑤潮山切土工事箇所付近 (東京方面を望む)

着手前




⑥切土防護柵設置完了 (上空から望む)

伐採中



⑥潮山切土工事 (東京方面を望む)



⑦工事完成イメージ