



# 国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年3月中旬)

## 広幡IC～時ヶ谷TN区間




④潮高架橋下部工事

P2橋脚の施工完了




③潮高架橋下部工事(東京方面を望む)

P1橋脚・P2橋脚の施工状況



②潮高架橋下部工事

P5橋脚の柱部型枠組立中




①潮高架橋下部工事(東京方面を望む)

A2橋台の施工完了



⑤潮山切土工事箇所付近 (東京方面を望む)

着手前




⑥切土防護柵設置完了 (上空から望む)



⑥潮山切土工事 (東京方面を望む)

伐採完了



⑦工事完成イメージ

