



国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年7月下旬)


広幡IC～藪田西IC区間



④藪田高架橋下部工事
A1橋台、A2橋台、P1橋台 準備工施工中



③潮トンネル
A1橋台、P3橋脚 準備工施工中




②潮高架橋下部工事
P6橋脚 底版の鉄筋組立完了



①広幡IC付近
(A2橋台上空から起点側を望む)




⑤潮山切土工事箇所付近
(東京方面を望む)
着手前



⑥潮山市道付替え工事
土留め矢板工に着手



⑦切土法面工事
アンカー打設のため、法面足場組立に着手



⑧切土工事(完成イメージ)

凡例 : 完成…… 施工中…… 7月進捗箇所……

国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年7月下旬)

時ヶ谷TN～野田IC区間



水平ボーリング実施状況



弾性波探査 探査時飛散対策実施状況



鉛直ボーリング実施状況



弾性波探査 探査作業実施状況



弾性波探査 探査時飛散対策実施状況



ボーリング採取資料

至名古屋

至東京