



# 国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年9月下旬)

## 【広幡IC～藪田西IC区間】




④藪田高架橋下部工事

P1橋脚 場所打ち杭の打設完了



③潮トンネル

A1橋台 鋼矢板打設に着手  
P3橋脚 回転杭の打設完了



②潮高架橋下部工事

P6橋脚 柱部のコンクリート打設完了



①広幡IC付近  
(A2橋台上空から起点側を望む)



⑤潮山切土工事箇所付近  
(東京方面を望む)

着手前




⑥切土法面工事

法面工 アンカー打設に着手



⑥潮山市道付替え工事

地盤改良工 施工中



⑦切土工事(完成イメージ)

凡例 : 完成……  施工中……  9月進捗箇所……

# 国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年9月下旬)

## 【藪田西IC～谷稲葉IC区間】



管理棟解体に着手




管理棟解体に着手



道路土工に着手



道路土工に着手



凡例

施工中	.....	■
9月進捗箇所	.....	■

# 国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年9月下旬)

## 【谷稲葉IC～東光寺IC区間】

