


# 国道1号藤枝バイパス事業進捗状況（令和3年10月下旬）


## 【広幡IC～藪田西IC区間】



P1橋脚 挖削に着手



A1橋台 床掘りに着手  
P3橋脚 底版鉄筋組立に着手



P6橋脚 工事完成



①広幡IC付近  
(A2橋台上空から起点側を望む)



着手前



法面工 2段目掘削に着手



地盤改良工 施工中



⑦切土工事(完成イメージ)

凡例： 完成…… [White Box] 施工中…… [Red Box] 10月進捗箇所…… [Yellow Box]

# 国道1号藤枝バイパス事業進捗状況（令和3年10月下旬） 【藪田西IC～谷稻葉IC区間】



管理棟解体施工中



管理棟解体施工中



道路土工施工中



道路土工施工中



# 国道1号藤枝バイパス事業進捗状況（令和3年10月下旬） 【谷稻葉IC～東光寺IC区間】




水平ボーリング実施状況



鉛直ボーリング実施状況



PS検層 P波起震状況



モノレール設置状況



孔内水平載荷試験実施状況



PS検層 P波起震状況