


# 国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年11月下旬)


## 【広幡IC～藪田西IC区間】



P1橋脚 掘削、杭頭処理完了



A1橋台 深礎杭の施工準備に着手



P3橋脚 柱部の鉄筋組立完了




着手前



法面工 2段目施工中



地盤改良工 施工中



凡例 : 完成…… □ 施工中…… ■ 11月進捗箇所…… ▨



# 国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年11月下旬)

## 【藪田西IC～谷稲葉IC区間】



管理棟解体施工中




管理棟解体施工中



舗装工に着手



舗装工に着手



凡例

施工中.....	<span style="background-color: red; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>
11月進捗箇所.....	<span style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>



# 国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年11月下旬)

## 【谷稲葉IC～東光寺IC区間】



①谷稲葉トンネル付近

地下水等観測孔設置状況



②谷稲葉トンネル付近

モノレール設置状況



③谷稲葉トンネル付近

鉛直ボーリング実施状況



④谷稲葉トンネル付近

鉛直ボーリング実施状況(全景)



⑤谷稲葉トンネル付近

谷稲葉TN周辺地質状況(泥岩・遠景)



⑥谷稲葉トンネル付近

稲葉TN周辺地質状況(泥岩・近景)