


国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年12月下旬)


【広幡IC～藪田西IC区間】




A2橋台 鋼矢板打設に着手




A1橋台 深礎杭工施工中



P3橋脚 柱部の鉄筋組立完了




着手前



法面工 2段目施工中



地盤改良工 施工中



凡例 : 完成..... 施工中..... 12月進捗箇所.....

国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年12月下旬)

【藪田西IC～谷稲葉IC区間】



管理棟解体完了




管理棟解体完了



切土補強土工に着手



舗装工施工完了



凡例

施工中.....	
12月進捗箇所.....	

国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和3年12月下旬)

【谷稲葉IC～東光寺IC区間】



①谷稲葉トンネル付近

PS検層 P波起振状況




②谷稲葉トンネル付近

孔内傾斜計挿入状況



③谷稲葉トンネル付近

鉛直ボーリング実施状況(全景)-1



④谷稲葉トンネル付近

鉛直ボーリング実施状況(全景)-2



⑤谷稲葉トンネル付近

水位観測孔 珪砂充填状況



⑥谷稲葉トンネル付近

観測孔等設置状況