



国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和4年3月下旬)

【広幡IC～藪田西IC区間】




④藪田高架橋下部工事

A1橋台 躯体コンクリート打設完了



③潮高架橋下部工事

A1橋台 躯体の施工に着手



②潮高架橋下部工事

P3橋脚 梁部の施工完了




①広幡IC付近

広幡ICランプ橋拡幅の施工中



⑤潮山切土工事箇所付近 (東京方面を望む)

着手前




⑥切土法面工事

切土工事 施工中



⑦潮山市道付替え工事

施工完了



⑧切土工事(完成イメージ)

凡例 : 完成…… 施工中…… 3月進捗箇所……