


国道1号藤枝バイパス事業進捗状況（令和6年12月下旬）

【広幡IC～藪田西IC区間】



⑤原地区

道路土工、舗装工 施工中



④藪田西跨道橋

橋梁上部工 施工完了




③潮高架橋（Ⅰ期線）

P6・P7・A2橋台 拡幅 施工完了




②潮高架橋（Ⅱ期線）

A1橋台～A2橋台 舗装工 施工中
遮音壁工 施工中



①広幡地区（本線北側）

排水構造物工 施工中
擁壁工 施工完了
遮音壁工 施工中



⑩藪田地区

擁壁工 施工完了




⑨潮トンネル

排水構造物工 施工完了
配電線設備工 施工完了
舗装工 施工完了
トンネル設備工 施工中



⑧潮トンネル（西坑口）

舗装工 施工中
道路付属施設工 施工中
排水構造物工 施工中



⑦潮トンネル（東坑口）

道路付属施設工 施工中
排水構造物工 施工中



⑥広幡地区（本線南側）

擁壁工 施工完了

凡例：完成…… 施工中……