

静岡駅前地下駐車場 防災施設の点検結果等(令和8年6月時点)

■浸水対策施設(止水板)

【施設詳細】 ・車両用出入口:4カ所
・歩行者用出入口:5カ所

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.6
	実施者	運営事業者
	判定	正常
	内容	-
修繕	時期	-
	実施者	-
	内容	-
修繕までの代替措置	時期	-
	実施者	-
	内容	-
次回		
点検計画	時期	R9.6
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考 R8.6の防災訓練時に、止水板が正常に設置できることを確認済み		

■浸水対策施設(排水ポンプ)

【施設詳細】 湧水ポンプ24基

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.3
	実施者	運営事業者
	判定	正常
	内容	-
修繕	時期	-
	実施者	-
	内容	-
修繕までの代替措置	時期	-
	実施者	-
	内容	-
次回		
点検計画	時期	R9.3
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

【判定区分】正常 : 正常に動作する状態
経過観察 : 動作に支障ないが、今後計画的修繕が必要となる状態
要修繕 : 点検時点で正常な動作不可能、または非常時に動作不可能となるおそれが高い状態

静岡駅前地下駐車場 防災施設の点検結果等(令和8年6月時点)

■電気関係施設(受変電設備)

【施設詳細】 受変電設備、非常用電源専用受電設備

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R7.7
	実施者	運営事業者
	判定	要修繕
	内容	＜受変電設備＞制御盤本体の直流電源装置破損(非常灯回路への電源供給不可)
修繕	時期	R9.3
	実施者	国
	内容	制御盤本体の更新
	修繕までの代替措置	時期 R8.7 実施者 運営事業者 内容 バッテリー内蔵のセンサーライトの設置
次回		
点検計画	時期	R8.7
	実施者	運営事業者
	内容	代替措置を含めた作動状況、絶縁不良等の機能低下、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

■電気関係施設(非常用発電機)

【施設詳細】 非常用発電機1台、蓄電池設備

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.5
	実施者	運営事業者
	判定	経過観察
	内容	＜非常用発電機＞ バッテリー経年劣化
修繕	時期	-
	実施者	-
	内容	-
	修繕までの代替措置	時期 - 実施者 - 内容 -
次回		
点検計画	時期	R8.7
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

【判定区分】正常 : 正常に動作する状態

経過観察 : 動作に支障ないが、今後計画的修繕が必要となる状態

要修繕 : 点検時点で正常な動作不可能、または非常時に動作不可能となるおそれが高い状態

静岡駅前地下駐車場 防災施設の点検結果等(令和8年6月時点)

■防火施設(消火施設)

【施設詳細】 消火器具、不活性ガス消火設備、連結送水管、閉鎖型噴霧消火システム

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.3
	実施者	運営事業者
	判定	経過観察
	内容	<閉鎖型噴霧消火システム> ヘッドからの漏水
修繕	時期	-
	実施者	-
	内容	-
修繕までの代替措置	時期	-
	実施者	-
	内容	-
次回		
点検計画	時期	R8.9
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

【判定区分】正常 : 正常に動作する状態
経過観察 : 動作に支障ないが、今後計画的修繕が必要となる状態
要修繕 : 点検時点で正常な動作不可能、または非常時に動作不可能となるおそれが高い状態

■防火施設(警報設備)

【施設詳細】 自動火災報知設備、非常警報器具及び設備

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.3
	実施者	運営事業者
	判定	正常
	内容	-
修繕	時期	-
	実施者	-
	内容	-
修繕までの代替措置	時期	-
	実施者	-
	内容	-
次回		
点検計画	時期	R8.9
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

静岡駅前地下駐車場 防災施設の点検結果等(令和8年6月時点)

■防火施設(排煙設備)

【施設詳細】 排煙設備、排煙制御設備

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.3
	実施者	運営事業者
	判定	要修繕
	内容	＜排煙設備＞ Dレーン格納庫 入庫側ガス圧ダンパー不良 A、B、C、Dレーン格納庫 出庫側ガス圧ダンパー不良
修繕	時期	R9.3
	実施者	国
	内容	ダンパー本体の更新
	修繕までの代替措置	
	時期	R8.7
	実施者	運営事業者
	内容	消火器の増設
次回		
点検計画	時期	R8.9
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

【判定区分】正常 : 正常に動作する状態
 経過観察 : 動作に支障ないが、今後計画的修繕が必要となる状態
 要修繕 : 点検時点で正常な動作不可能、または非常時に動作不可能となるおそれが高い状態

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.3
	実施者	運営事業者
	判定	要修繕
	内容	＜防火扉＞ 地下1階Q階段 防火扉2面が自動で閉鎖不可
修繕	時期	R.8.12
	実施者	運営事業者
	内容	防火扉ヒンジ交換
	修繕までの代替措置	
	時期	火災時に都度実施
	実施者	運営事業者
	内容	手動閉鎖
次回		
点検計画	時期	R8.9
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

静岡駅前地下駐車場 防災施設の点検結果等(令和8年6月時点)

■避難誘導用施設(避難誘導設備)
【施設詳細】 誘導灯、誘導標識

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.3
	実施者	運営事業者
	判定	正常
	内容	-
修繕	時期	-
	実施者	-
	内容	-
修繕までの代替措置	時期	-
	実施者	-
	内容	-
次回		
点検計画	時期	R8.9
	実施者	運営事業者
	内容	該当箇所作動状況、腐食・変形・劣化等の有無を確認
備考		

【判定区分】正常 : 正常に動作する状態
経過観察 : 動作に支障ないが、今後計画的修繕が必要となる状態
要修繕 : 点検時点で正常な動作不可能、または非常時に動作不可能となるおそれが高い状態

■避難誘導用施設(放送設備)
【施設詳細】 拡声放送設備、無線通信補助設備

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.3
	実施者	運営事業者
	判定	正常
	内容	-
修繕	時期	-
	実施者	-
	内容	-
修繕までの代替措置	時期	-
	実施者	-
	内容	-
次回		
点検計画	時期	R8.9
	実施者	運営事業者
	内容	該当箇所作動状況、腐食・変形・劣化等の有無を確認
備考		