

# 国道1号静岡バイパス清水立体事業進捗状況(令和3年6月下旬)




①清水IC西交差点付近




②八坂地区

柱部足場組立完了

P30橋脚 柱部足場組立完了





③八坂横断歩道橋付近



④東名高速清水IC付近

柱部鉄筋組立完了


P24橋脚 柱部の鉄筋組立完了




⑤西久保交差点付近

隅角部溶接状況

P21橋脚 隅角部の溶接に着手




⑥庵原交差点付近



⑦尾羽交差点付近

P2橋脚 場所打ち杭施工状況

P2橋脚 場所打ち杭に着手(13/20本完了)



⑧尾羽交差点付近