





①八坂地区

P30橋脚 鋼製梁架設準備



②八坂地区



③八坂歩道橋付近


P27橋脚、P28橋脚 工事完成



④東名高速清水IC付近

P23橋脚 床掘り施工状況


P23橋脚 床掘りに着手




⑤庵原交差点付近

P15橋脚 柱部鉄筋組立状況

P15橋脚 柱部鉄筋組立に着手



⑥庵原交差点付近



⑦尾羽交差点付近

P2橋脚 梁部鉄筋組立状況

P2橋脚 梁部鉄筋組立完了



⑧尾羽交差点付近

L-A1橋台 場所打杭施工状況

L-A1橋台 場所打杭施工中