

国道1号 清水立体

●工事の様子（写真）

①庵原交差点から見たP9橋脚工事の全体写真です。



②P8橋脚工事を近くから見た状況写真です。



国道1号 清水立体

●工事の様子（写真）

③P7橋脚基礎工事を近くから見た状況写真です。



④庵原交差点付近に設置されたモニュメントの写真です。



国道1号 清水立体

●工事の様子（写真）

⑤横砂監督官詰め所の解体状況写真です。



⑥新設中のガソリンスタンド前乗り入れ部分の状況写真です。



国道1号 清水立体

●工事の様子（写真）

①庵原交差点から見たP9橋脚工事の全体写真です。




②P8橋脚工事を近くから見た状況写真です。



国道1号 清水立体

●工事の様子（写真）


③P7橋脚工事を近くから見た状況写真です。




国道1号 清水立体

●工事の様子（写真）

①庵原交差点から見たP9橋脚工事の全体写真です。



②P9橋脚の足場から見たP7・P8橋脚の状況写真です。



国道1号 清水立体

●工事の様子（写真）


③P7橋脚工事を近くから見た状況写真です。



国道1号 清水立体

●工事の様子（写真）

①庵原交差点から見た橋脚工事の全体写真です。




②P9橋脚工事を近くから見た状況写真です。



国道1号 清水立体

●工事の様子（写真）

③P9橋脚付近から見たP7橋脚の全体写真です。



④P7橋脚の施工に先立ち土留めを行っている状況写真です。



国道1号 清水立体

●工事の様子（写真）

①庵原交差点から見た橋脚工事の全体写真です。



②橋脚工事の基礎を近くから見た状況写真です。



しずく現場レポート「国道1号 清水立体（工事進捗状況）」

③ 庵原地区

【10月時点】 庵原交差点から見た橋脚基礎の掘削作業をしている全体写真です。



【10月時点】 橋脚基礎の掘削作業を近くから見た状況写真です。



しずこく現場レポート「国道1号 清水立体（工事進捗状況）」

③ 庵原地区

【9月時点】 庵原交差点から見た場所打杭の全体写真です。



【8月時点】 場所打杭を近くから見た状況写真です。

