

国道1号 清水立体

●工事の様子 (写真)

⑤バイパス高架下名古屋方面から見た上り本線P2橋脚の状況写真です。



国道1号 清水立体

●工事の様子 (写真)

③バイパス高架下名古屋方面から見た上り本線P2橋脚の状況写真です。



④切り廻しに先立ち情報ボックス埋設中の状況写真です。



# しずこく現場レポート「国道1号 清水立体（工事進捗状況）」

## ⑤ 八坂地区

【10月時点】 飯田高架橋から見た上り本線P2橋脚の補強完了写真です。



【9月時点】 バイパス高架下名古屋方面から見た上り本線P2橋脚の状況写真です。



# しずこく現場レポート「国道1号 清水立体（工事進捗状況）」

## ⑤ 八坂地区

**【9月時点】** 切り廻しに先立ち占用物件を移設中の状況写真です。



**【8月時点】** バイパス高架下名古屋方面から見た上り本線P2橋脚の状況写真です。

